

Anleitung - Wechsel der Kohlebürsten




(für CV 1350/1750 Matsushita-Turbine, Artikel Nr. 4410122bv)

HINWEISE

- ❶ Vor Wartungsarbeiten immer den Netzstecker ziehen!
- ❷ Sie benötigen: Bohrmaschine, Lötkolben, Kohlebürsten (2 Stück pro Motor)




Schritt 1

- (1) +(2) Bohren Sie ein Loch mit einem Durchmesser von 2,5 bis 3,5 mm.
- (3) Öffnen Sie die Abdeckung.





Schritt 2

- (1) Entfernen Sie die alte Kohlebürste und schneiden Sie den Draht durch (2).
- (3) Setzen Sie eine neue Kohlebürste ein.



Schritt 3

Setzen Sie eine neue Feder ein (1) und befestigen Sie den Draht (2)+(3).



Schritt 4

Löten Sie den Draht gut fest (1). Die erste Kohlebürste ist gewechselt, wechseln Sie die nächste (2).

